


土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 会所地区



箇所番号	Ⅱ-123K2183		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	会所8		
所在地	夷隅郡大多喜町会所		危害のおそれのある土地の区域


0 20 40 80 m



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 会所地区



箇所番号	Ⅱ-123K2183		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	会所8		
所在地	夷隅郡大多喜町会所		危害のおそれのある土地の区域




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 会所地区



指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号	Ⅱ-123K2183		基礎調査実施箇所
箇所名	会所		
所在地	夷隅郡大多喜町会所		

0 30 60 120 m



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 会所地区



指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号	Ⅱ-123K2183		基礎調査実施箇所
箇所名	会所		
所在地	夷隅郡大多喜町会所		



0 30 60 120 m