


土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 会所地区




箇所番号	Ⅱ-123K2187		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	会所9		
所在地	夷隅郡大多喜町会所		危害のおそれのある土地の区域



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 会所地区



箇所番号	Ⅱ-123K2187		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	会所9		
所在地	夷隅郡大多喜町会所		危害のおそれのある土地の区域



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 会所地区



指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号	Ⅱ-123K2187		基礎調査実施箇所
箇所名	会所		
所在地	夷隅郡大多喜町会所		

0 20 40 80 m

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 会所地区



指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号	Ⅱ-123K2187		基礎調査実施箇所
箇所名	会所		
所在地	夷隅郡大多喜町会所		

0 20 40 80 m