













60




縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2031-2
箇所名	海良14
所在地	富津市海良

-  著しい危害のおそれのある土地の区域
-  危害のおそれのある土地の区域





指定要件なし(地形要件なし)

0 10 20 40 60 80 m


縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2031-4
箇所名	海良14
所在地	富津市海良

基礎調査実施箇所



指定要件なし(地形要件なし)



縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2031-4
箇所名	海良14
所在地	富津市海良

 基礎調査実施箇所

指定要件なし(社会要件なし)

N

8.9

46.8

40.9

30

12.9

10.7



縮尺: 1:1,000


箇所番号	I-143K2031-5
箇所名	海良14
所在地	富津市海良

基礎調査実施箇所



8.9

指定要件なし(社会要件なし)



縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2031-5
箇所名	海良14
所在地	富津市海良

 基礎調査実施箇所