


縮尺: 1:1,000


箇所番号	I-143K2411-1
箇所名	八幡11
所在地	富津市八幡、亀田

-  著しい危害のおそれのある土地の区域
-  危害のおそれのある土地の区域










箇所番号	I-143K2411-4
箇所名	八幡11
所在地	富津市八幡、亀田

- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- 危害のおそれのある土地の区域







指定要件なし(社会要件なし)

一般国道新舞子海岸線

富津市

34.9

33.1

142

11.5

46.8

30

18.3

32.6

32.6

36.8

30

0 10 20 40 60 80 m

縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2411-3
箇所名	八幡11
所在地	富津市八幡、亀田

基礎調査実施箇所

指定要件なし(社会要件なし)

一般新築子海岸校

0 10 20 40 60 80 m

縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2411-3
箇所名	八幡11
所在地	富津市八幡、亀田

基礎調査実施箇所