




箇所番号	Ⅱ-141K2091		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	笹子17		危害のおそれのある土地の区域
所在地	木更津市笹子		基礎調査実施箇所



箇所番号	Ⅱ-141K2091		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	笹子17		危害のおそれのある土地の区域
所在地	木更津市笹子		基礎調査実施箇所