





|      |            |             |                   |
|------|------------|-------------|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-141K2094 | <div></div> | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 笹子20       | <div></div> | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 木更津市笹子     | <div></div> | 基礎調査実施箇所          |



|      |            |             |                   |
|------|------------|-------------|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-141K2094 | <div></div> | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 笹子20       | <div></div> | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 木更津市笹子     | <div></div> | 基礎調査実施箇所          |