






箇所番号	Ⅱ-141K2098		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	笹子23		危害のおそれのある土地の区域
所在地	木更津市笹子		基礎調査実施箇所

1:1,000





箇所番号	Ⅱ-141K2098		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	笹子23		危害のおそれのある土地の区域
所在地	木更津市笹子		基礎調査実施箇所