

令和6年5月1日訂正

橋名板の規格の訂正：500mm 400mm

八千代堀の内 八千代市堀の内

令和6年4月30日

県土整備部道路環境課

043-223-3135

橋名板の盗難の発生について

県道に架かる橋梁について、橋名板7枚の盗難が確認されましたので、お知らせします。

1 発見日 及び 発生場所

令和6年4月26日（金）

神崎橋（主要地方道船橋印西線 八千代市佐山地先）

阿宗2号橋（一般県道八千代宗像線 八千代市堀の内地先）

新阿宗橋（一般県道八千代宗像線 八千代市保品地先）

発生箇所の位置図については、別紙1のとおり

2 被害状況

橋名板 2枚

（ブロンズ製、縦150mm×横400mm×厚15mm）

被害金額 88,800円（価格44,400円/枚）

橋名板 1枚

（ブロンズ製、縦150mm×横500mm×厚15mm）

被害金額 55,200円（価格55,200円/枚）

橋名板 4枚

400

（ブロンズ製、縦150mm×横~~500~~mm×厚15mm）

被害金額 177,600円（価格44,400円/枚）

3 発生状況


4月26日（金）に千葉土木事務所にて道路パトロールをした際に、盗難を確認しました。

4 対応状況

4月30日（火）に千葉土木事務所から八千代警察署に、被害届を提出しました。

5 その他

今後、有効な盗難防止策の検討を進めていくとともに、道路パトロールにおいて、橋名板についても注視してまいります。



©PASCO / ©GeoTechnologies, Inc.

縮尺 1 : 15000



発生箇所 神崎橋 (盗難発生前)



発生箇所 神崎橋 (盗難発生後)



発生箇所 阿宗2号橋 (盗難発生前)



発生箇所 阿宗2号橋 (盗難発生後)



発生箇所 新阿宗橋 (盗難発生前)



発生箇所 新阿宗橋 (盗難発生後)

