



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 岬町谷上、東浪見地区




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 岬町谷上、東浪見地区




箇所番号	I-122K2435		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	谷上32		危害のおそれのある土地の区域
所在地	いすみ市岬町谷上、長生郡一宮町東浪見		


土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 岬町谷上、東浪見地区




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 岬町谷上、東浪見地区



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 岬町谷上、東浪見地区



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 岬町谷上、東浪見地区



箇所番号	I-122K2435-2		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	谷上32		危害のおそれのある土地の区域
所在地	いすみ市岬町谷上、長生郡一宮町東浪見		