

震災後における三番瀬の現状

資料2



漁港施設の傾斜
舗装面の沈下・亀裂



【塩浜2丁目護岸】
目立った被害はない




施設が一部損壊



プールの段差



地割れ(海浜)



干潟の干出域が縮小



【市川漁港付近】

護岸の海側への傾斜
護岸敷の沈下・陥没



【市川市行徳漁協付近】