


箇所番号	Ⅱ-082K2085		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	内山15		
所在地	匠碓市内山		危害のおそれのある土地の区域

0 20 40 80 m

箇所番号	Ⅱ-082K2085		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	内山15		
所在地	匝瑳市内山		危害のおそれのある土地の区域



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)内山地区



箇所番号	Ⅱ-082K2085		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	内山15		
所在地	匠瑤市内山		危害のおそれのある土地の区域

