








縮尺: 1:1,000


箇所番号	I-143K2339-56
箇所名	竹岡40
所在地	富津市竹岡、海良

-  著しい危害のおそれのある土地の区域
-  危害のおそれのある土地の区域



箇所番号	I-143K2339-57
箇所名	竹岡40
所在地	富津市竹岡、海良


	著しい危害のおそれのある土地の区域
	危害のおそれのある土地の区域




縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2339-57
箇所名	竹岡40
所在地	富津市竹岡、海良

-  著しい危害のおそれのある土地の区域
-  危害のおそれのある土地の区域





縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2339-58
箇所名	竹岡40
所在地	富津市竹岡、海良

-  著しい危害のおそれのある土地の区域
-  危害のおそれのある土地の区域



富津市


竹岡

0.8

15.9

16.1

15.1



0.8

縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2339-59
箇所名	竹岡40
所在地	富津市竹岡、海良

-  著しい危害のおそれのある土地の区域
-  危害のおそれのある土地の区域



富津市

竹岡

0.8

15.1




縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2339-59
箇所名	竹岡40
所在地	富津市竹岡、海良

 著しい危害のおそれのある土地の区域

 危害のおそれのある土地の区域



縮尺: 1:1,000



箇所番号	I-143K2339-61
箇所名	竹岡40
所在地	富津市竹岡、海良

-  著しい危害のおそれのある土地の区域
-  危害のおそれのある土地の区域



0 10 20 40 60 80
m

縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2339-61
箇所名	竹岡40
所在地	富津市竹岡、海良

-  著しい危害のおそれのある土地の区域
-  危害のおそれのある土地の区域

