



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)




(1/25,000)

様式1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
	箇所番号	Ⅱ-151K2535
	箇所名	田尾14
	所在地	市原市田尾

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 58」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	Ⅱ-151K2535
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号		箇所名	田尾14
	それ以外の区域			告示年月日		所在地	市原市田尾


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(参考図)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		 縮尺 1:2,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	Ⅱ-151K2535
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号		箇所名	田尾14
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域			告示年月日		所在地	市原市田尾
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
	それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-1(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)
<力区分:移動>

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、
土石等の移動による力が100kN/mを超える区域



それ以外の区域



縮尺
1:2,000



自然現象
の種類
告示番号
告示年月日

急傾斜地の崩壊

箇所番号
箇所名
所在地

II-151K2535
田尾14
市原市田尾

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分:堆積>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	Ⅱ-151K2535
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示番号		箇所名	田尾14
		それ以外の区域		告示年月日		所在地	市原市田尾

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	-	-	77.68	1.00	-	-	8.46	1.58
2 ～ 3	-	-	94.91	1.00	-	-	11.07	2.07
3 ～ 4	-	-	100.00	1.00	-	-	12.52	2.34
4 ～ 5	121.97	1.00	100.00	1.00	-	-	13.67	2.55
5 ～ 6	121.97	1.00	100.00	1.00	-	-	13.67	2.55
6 ～ 7	116.24	1.00	100.00	1.00	-	-	11.55	2.16
7 ～ 8	116.92	1.00	100.00	1.00	-	-	11.82	2.21
8 ～ 9	116.92	1.00	100.00	1.00	-	-	11.82	2.21
9 ～ 10	127.91	1.00	100.00	1.00	-	-	13.09	2.45
10 ～ 11	137.92	1.00	100.00	1.00	-	-	14.18	2.65
11 ～ 12	137.92	1.00	100.00	1.00	-	-	14.18	2.65
12 ～ 13	141.52	1.00	100.00	1.00	-	-	14.63	2.73
13 ～ 14	141.52	1.00	100.00	1.00	-	-	14.63	2.73
14 ～ 15	141.92	1.00	100.00	1.00	-	-	14.37	2.68
15 ～ 16	141.92	1.00	100.00	1.00	-	-	14.37	2.68
16 ～ 17	135.32	1.00	100.00	1.00	-	-	13.62	2.54
17 ～ 18	112.81	1.00	100.00	1.00	-	-	11.46	2.14
18 ～ 19	112.81	1.00	100.00	1.00	-	-	12.70	2.37
19 ～ 20	-	-	100.00	1.00	-	-	12.70	2.37
20 ～ 21	-	-	96.34	1.00	-	-	12.17	2.27
21 ～ 22	-	-	83.65	1.00	-	-	12.76	2.38
～								
～								
～								
～								
～								
～								

様式3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	Ⅱ-151K2535
	告示番号		箇所名	田尾14
	告示年月日		所在地	市原市田尾