



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 相川地区




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 相川地区




|      |            |             |                   |
|------|------------|-------------|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-143K2289 | <div></div> | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 相川25       | <div></div> | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 富津市相川      |             |                   |

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 相川地区




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 相川地区




|      |              |             |                   |
|------|--------------|-------------|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-143K2289-1 | <div></div> | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 相川25         | <div></div> | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 富津市相川        |             |                   |

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 相川地区



|      |              |             |                   |
|------|--------------|-------------|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-143K2289-2 | <div></div> | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 相川25         | <div></div> | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 富津市相川        |             |                   |

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 相川地区



|      |              |             |                   |
|------|--------------|-------------|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-143K2289-2 | <div></div> | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 相川25         | <div></div> | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 富津市相川        |             |                   |