

令和6年4月30日  
県土整備部河川整備課  
043-223-3165

## 一宮川の護岸工事による茂原市下水道管の破損箇所の本復旧完了について

令和6年3月18日（月）午前11時頃、一宮川で実施している河川改修工事によって、茂原市の管理する下水道管を破損した箇所については、令和6年4月29日（月）に復旧工事が完了しました。

今後は、このような事故がないよう、十分に注意して工事を進めてまいります。

### 1. 事故内容

- |           |  |
|-----------|--|
| (1) 発生日時  | 令和6年3月18日（月） 午前11時頃  |
| (2) 発生場所  | 茂原市下永吉地先   |
| (3) 工事請負者 | 清水・幸和特定建設工事共同企業体<br>河川激甚災害対策特別緊急工事（護岸工その1）   |
| (4) 事故概要  | 一宮川の改修工事において、護岸の鋼矢板を打設する際に、パイルオーガで先行掘削していたところ、河川の地中を横断していた下水道管（コンクリート管φ1100）を破損してしまいました。 |

### 2. 対応状況

- ・ 3月18日（月） 下水道管破損と節水の協力について報道発表
- ・ 3月26日（火） バイパス管を設置し、応急復旧が完了
- ・ 4月29日（月） 破損箇所の管を交換し、本復旧が完了

※それぞれの時点でポスティング等で周辺住民に周知