



衛星画像による不適正盛土の監視結果について

許可事業場や盛土等地形の改変の疑いのある箇所(違法盛土)を抽出し、崩落等危険が発生する前に、速やかに是正を行う体制を整備することを目的として、令和6年度から衛星画像を活用しています。



○衛星画像を活用して抽出された地形の改変箇所



○現地調査結果

事業者が搬入路区域を誤って認識していたことにより、計画上では伐採しない森林を伐採したものでした。残土条例に基づき、搬入路の境界杭を再設置させる等の指導を実施しました。

事業者は現在指導に従って是正を行っています。

○衛星事業の成果

衛星画像の活用で速やかに残土条例に違反した土地改変箇所を確認することを可能となり、残土条例が目的とする県民の生活の安全確保と県民の生活環境の保全に資することができました。

衛星画像の活用状況は事業者に周知し、これからも不適正な土砂等の埋立て行為を抑止していきます。