

事業場名 千葉産業クリーン株式会社
 所在地 銚子市

別紙1


1 放射線量測定結果

測定地点名	測定日時	測定値(μSv/h)						地面の形状	
		1月26日 晴		2月23日 曇		3月13日 晴			
		1.0m	0.5m	1.0m	0.5m	1.0m	0.5m		
No.1(直近民家付近)		0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	アスファルト	
No.2(入口境界内側)		0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	アスファルト	
No.3(処分場西側地点)		0.05	0.05			0.06	0.07	アスファルト	
No.4(埋立区域内)		0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	土	
No.5(水処理施設付近)		0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	コンクリート	
No.6(1号焼却炉飛灰貯留場前)						0.08	0.09	コンクリート	
No.7(1号焼却炉主灰貯留棟前)						0.07	0.07	コンクリート	
No.8(2号焼却炉飛灰貯留場前)		0.05	0.05	0.06	0.07			コンクリート	
No.9(2号焼却炉灰貯留棟前)		0.06	0.05	0.06	0.07			コンクリート	
No.10(汚泥ピット前)								コンクリート	
No.11(処分場東側地点)				0.05	0.05			コンクリート	

2 排水処理施設前後の水の測定結果

採水地点名	採水日時	放射性セシウム濃度(Bq/L)								
		1月26日 晴			2月23日 曇			3月13日 晴		
		セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137	合計
排水処理施設(処理前)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
排水処理施設(処理後)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

* 不検出とは、測定できる最低限の値(検出限界値)より小さいことを表します。
 検出限界値は、セシウム134、137とも約1Bq/Lです。



千葉産業クリーン 放射線量測定箇所