




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 与倉地区




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 与倉地区



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 与倉地区




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 与倉地区




|      |              |             |                   |
|------|--------------|-------------|-------------------|
| 箇所番号 | I-071K2460-1 | <div></div> | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 与倉2          | <div></div> | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 香取市与倉        |             |                   |

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 与倉地区




|      |              |             |                   |
|------|--------------|-------------|-------------------|
| 箇所番号 | I-071K2460-2 | <div></div> | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 与倉2          | <div></div> | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 香取市与倉        |             |                   |

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 与倉地区




|      |              |             |                   |
|------|--------------|-------------|-------------------|
| 箇所番号 | I-071K2460-2 | <div></div> | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 与倉2          | <div></div> | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 香取市与倉        |             |                   |


土砂災害防止法に基づく基礎調査 与倉地区



|      |               |                                                                                     |          |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 箇所番号 | I -071K2460-3 |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名  | 与倉2           |                                                                                     |          |
| 所在地  | 香取市与倉         |                                                                                     |          |



土砂災害防止法に基づく基礎調査 与倉地区



|      |              |                                                                                     |          |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 箇所番号 | I-071K2460-3 |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名  | 与倉2          |                                                                                     |          |
| 所在地  | 香取市与倉        |                                                                                     |          |