



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 鷺巣、中部、高師地区




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 鷺巣、中部、高師地区



土砂災害防止法に基づく基礎調査 鷺巣、中部、高師地区

指定要件なし(地形要件・社会要件なし)



0 20 40 60 80 100
メートル

箇所番号	I-111K2241(削除)		基礎調査実施箇所
箇所名	鷺巣2		
所在地	茂原市鷺巣、中部、高師		

土砂災害防止法に基づく基礎調査 鷺巣、中部、高師地区

指定要件なし(地形要件・社会要件なし)



・茂原公園

・茂原市立美術館
郷土資料館

0 20 40 60 80 100
メートル

箇所番号	I-111K2241(削除)		基礎調査実施箇所
箇所名	鷺巣2		
所在地	茂原市鷺巣、中部、高師		