







箇所番号	I-143K2226-15
箇所名	小久保77
所在地	富津市小久保


	著しい危害のおそれのある土地の区域
	危害のおそれのある土地の区域
















箇所番号	I-143K2226-22
箇所名	小久保77
所在地	富津市小久保

	著しい危害のおそれのある土地の区域
	危害のおそれのある土地の区域







指定要件なし(社会要件なし)




縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2226-1
箇所名	小久保77
所在地	富津市小久保

 基礎調査実施箇所



指定要件なし(社会要件なし)



縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2226-1
箇所名	小久保77
所在地	富津市小久保

 基礎調査実施箇所

指定要件なし(社会要件なし)



59.4

小久保

国道


465

21.3

50

30

60




縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2226-2
箇所名	小久保77
所在地	富津市小久保

 基礎調査実施箇所



指定要件なし(社会要件なし)



縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2226-2
箇所名	小久保77
所在地	富津市小久保

 基礎調査実施箇所

指定要件なし(社会要件なし)

0 10 20 40 60 80 m

縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2226-3
箇所名	小久保77
所在地	富津市小久保

基礎調査実施箇所



指定要件なし(社会要件なし)



縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2226-3
箇所名	小久保77
所在地	富津市小久保

 基礎調査実施箇所