
















箇所番号	I-143K2228-5
箇所名	小久保74
所在地	富津市小久保、中

	著しい危害のおそれのある土地の区域
	危害のおそれのある土地の区域
























指定要件なし(社会要件なし)



縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2228-1
箇所名	小久保74
所在地	富津市小久保、中

 基礎調査実施箇所



指定要件なし(社会要件なし)



縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2228-1
箇所名	小久保74
所在地	富津市小久保、中

 基礎調査実施箇所

指定要件なし(社会要件なし)

0 10 20 40 60 80 m

縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2228-4
箇所名	小久保74
所在地	富津市小久保、中

基礎調査実施箇所

指定要件なし(社会要件なし)

0 10 20 40 60 80
m

縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2228-4
箇所名	小久保74
所在地	富津市小久保、中

基礎調査実施箇所

指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号	I-143K2228-7
箇所名	小久保74
所在地	富津市小久保、中

基礎調査実施箇所

縮尺: 1:1,500



指定要件なし(社会要件なし)



縮尺: 1:1,500

箇所番号	I-143K2228-7
箇所名	小久保74
所在地	富津市小久保、中

 基礎調査実施箇所