

























箇所番号	I-143K2237-54
箇所名	小久保81
所在地	富津市小久保

-  著しい危害のおそれのある土地の区域
-  危害のおそれのある土地の区域







指定要件なし(社会要件なし)

箇所番号	I-143K2237-1
箇所名	小久保81
所在地	富津市小久保

基礎調査実施箇所

縮尺: 1:1,000

指定要件なし(社会要件なし)

0 10 20 40 60 80 m

縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2237-1
箇所名	小久保81
所在地	富津市小久保

基礎調査実施箇所

指定要件なし(社会要件なし)



43.2

35.6

13.6

12.1


27.1

45.1

30

14.4

16.6



縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2237-7
箇所名	小久保81
所在地	富津市小久保

 基礎調査実施箇所



指定要件なし(社会要件なし)



縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2237-7
箇所名	小久保81
所在地	富津市小久保

 基礎調査実施箇所


指定要件なし(地形要件なし)

0 10 20 40 60 80 m

縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2237-16
箇所名	小久保81
所在地	富津市小久保

基礎調査実施箇所



指定要件なし(地形要件なし)

0 10 20 40 60 80 m

縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2237-16
箇所名	小久保81
所在地	富津市小久保

 基礎調査実施箇所