






指定要件なし(社会要件なし)

0 10 20 40 60 80 m

縮尺: 1:1,000


JR内房線

箇所番号	I-143K2337-1
箇所名	竹岡37
所在地	富津市竹岡

基礎調査実施箇所



指定要件なし(社会要件なし)



縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2337-1
箇所名	竹岡37
所在地	富津市竹岡

 基礎調査実施箇所

指定要件なし(社会要件なし)

竹岡

27.3

45.4

12.9

箇所番号	I-143K2337-2
箇所名	竹岡37
所在地	富津市竹岡


基礎調査実施箇所

0 10 20 40 60 80 m

縮尺: 1:1,000



指定要件なし(社会要件なし)



縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2337-2
箇所名	竹岡37
所在地	富津市竹岡

 基礎調査実施箇所

指定要件なし(地形要件なし)

三柱神社

竹岡

箇所番号	I-143K2337-4
箇所名	竹岡37
所在地	富津市竹岡


基礎調査実施箇所

0 10 20 40 60 80 m

縮尺: 1:1,000



指定要件なし(地形要件なし)



縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2337-4
箇所名	竹岡37
所在地	富津市竹岡

 基礎調査実施箇所

指定要件なし(地形要件なし)

三柱神社

竹岡

0 10 20 40 60 80 m


縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2337-5
箇所名	竹岡37
所在地	富津市竹岡

基礎調査実施箇所



指定要件なし(地形要件なし)



縮尺: 1:1,000

箇所番号	I-143K2337-5
箇所名	竹岡37
所在地	富津市竹岡

 基礎調査実施箇所