


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
位置図

自然現象の種類

箇所番号

箇所名

所在地


急傾斜地の崩壊

Ⅱ-142K2284

小系大谷11


君津市小系大谷

「測量法に基づく国土地理院承認(複製)R 6JHf 58」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」



|  |                         |                                                 |  |                                               |         |         |      |             |
|--|-------------------------|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------|---------|------|-------------|
|  | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                                 |  | <div>N</div> <div>縮尺</div> <div>1:2,500</div> | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | II-142K2284 |
|  | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/mを超える区域 |  |                                               | 告示番号    |         | 箇所名  | 小糸大谷11      |
|  |                         | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                              |  |                                               | 告示年月日   |         | 所在地  | 君津市小糸大谷     |
|  |                         | それ以外の区域                                         |  |                                               |         |         |      |             |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



様式2(急)  
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
区域図(その1)

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |  |
| 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 |  |
| 土砂等の堆積の高さが3mを超える区域      |  |
| それ以外の区域                 |  |



縮尺  
1:2,500


自然現象  
の種類  
告示番号  
告示年月日

急傾斜地の崩壊


箇所番号  
箇所名  
所在地

Ⅱ-142K2284(-1)  
小糸大谷11  
君津市小糸大谷

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)




A horizontal scale bar with markings at 0, 25, 50, and 100 meters.

図中の数字は横断測線番号を示す

|                                                                                           |                                     |                                                               |                                                                                       |                                                                                                        |             |         |         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|----------------|
| 様式2-1(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石などの移動により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力)<br>＜力区分:移動＞ | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                                                               |  | <br>縮尺<br>1:1,000 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号    | Ⅱ-142K2284(-1) |
|                                                                                           | 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                                                                                                        | 告示番号        |         | 箇所名     | 小糸大谷11         |
|                                                                                           |                                     | それ以外の区域                                                       |  | 告示年月日                                                                                                  |             | 所在地     | 君津市小糸大谷 |                |

## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す


|                                                                                           |                                     |                    |                                                                                       |                                                                                                        |             |         |         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|----------------|
| 様式2-2(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石などの堆積により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力)<br>＜力区分:堆積＞ | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                    |  | <br>縮尺<br>1:1,000 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号    | Ⅱ-142K2284(-1) |
|                                                                                           | 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |  |                                                                                                        | 告示番号        |         | 箇所名     | 小糸大谷11         |
|                                                                                           |                                     | それ以外の区域            |  | 告示年月日                                                                                                  |             | 所在地     | 君津市小糸大谷 |                |

### 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)


(1/1)

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



様式2(急)  
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
区域図(参考図)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/mを超える区域 |
|                                     | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                              |
|                                     | それ以外の区域                                         |



縮尺  
1:1,000

自然現象  
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

箇所番号

箇所名


所在地

Ⅱ-142K2284(-2)

小糸大谷11


君津市小糸大谷

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



|                                                                                       |                         |                                                           |                                                                                                        |         |         |      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----------------|
| 様式2-1(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石などの移動により建築物の地上部に作用すると想定される力)<br><力区分:移動> | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                                           | <br>縮尺<br>1:1,000 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | Ⅱ-142K2284(-2) |
|                                                                                       | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |                                                                                                        | 告示番号    |         | 箇所名  | 小糸大谷11         |
|                                                                                       |                         | それ以外の区域                                                   |                                                                                                        | 告示年月日   |         | 所在地  | 君津市小糸大谷        |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



|                                                                                           |                                     |                    |                                               |             |         |      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------|------|----------------|
| 様式2-2(急)<br>土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石などの堆積により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力)<br><力区分:堆積> | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                    | <div>N</div> <div>縮尺</div> <div>1:1,000</div> | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | Ⅱ-142K2284(-2) |
|                                                                                           | 土砂災害防止<br>法施行令第三<br>条の基準に該<br>当する区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |                                               | 告示番号        |         | 箇所名  | 小糸大谷11         |
|                                                                                           |                                     | それ以外の区域            |                                               | 告示年月日       |         | 所在地  | 君津市小糸大谷        |

## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

(1/1)

[illegible]