


|      |             |                                                                                     |                   |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 箇所番号 | II-151K2714 |   | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 万田野15       |  | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 市原市万田野      |  | 基礎調査実施箇所          |



0 25 50 100  
m

|      |             |                                                                                     |                   |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 箇所番号 | II-151K2714 |   | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 万田野15       |  | 危害のおそれのある土地の区域    |
| 所在地  | 市原市万田野      |  | 基礎調査実施箇所          |

