




指定要件なし(地形要件なし)

指定要件なし(地形要件なし)


箇所番号	II-141K2084		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	笹子12		危害のおそれのある土地の区域
所在地	木更津市笹子		基礎調査実施箇所





指定要件なし(地形要件なし)

指定要件なし(地形要件なし)

箇所番号	II-141K2084		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	笹子12		危害のおそれのある土地の区域
所在地	木更津市笹子		基礎調査実施箇所

