







箇所番号	Ⅱ-141K2095		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	笹子21		危害のおそれのある土地の区域
所在地	木更津市笹子		基礎調査実施箇所