



東清小学校
10.1

10.4

10.2

11.1

11.3

9.5

11.6

14.2

指定要件なし(地形要件なし)

笹子神社

36.5

15.4

12.3

金光教

笹子

1:1,000

0 25 50 100 m

箇所番号	Ⅱ-141K2101		基礎調査実施箇所
箇所名	笹子		
所在地	木更津市笹子		

