

改修の状況(海老川中流部)



5

改修の状況(海老川中流部)



<京成線橋梁下流付近>



平成18年6月

6

改修の状況(海老川上流部)



7

改修の状況(海老川上流部)



<さくら橋下流付近>



平成8年9月


8

現在進めている事業の内容

- 海老川調節池の用地買収と一部掘削
- 飯山満川の河川改修と防災調節池の整備

9

事業の現状（海老川調節池）



10

事業の現状（①海老川調節池の暫定掘削）



11

事業の現状（②海老川調節池の仮置土搬出）



12

事業の現状（飯山満川）



13

事業の現状（飯山満川）



14

事業の現状（飯山満川：過去の整備状況）




15

事業の現状（飯山満川：過去の整備状況）



16

事業の現状（飯山満川：整備予定区間）




事業の現状（飯山満川：整備予定箇所の状況）




事業の現状（飯山満川：計画の詳細）

標準断面図



事業の現状（飯山満川：用地の有効活用）


平面図



事業の現状（飯山満川：用地の有効活用）

■横断面図(概略)

飯山満川（相川橋下流）



買収済用地を利用、計画横断の範囲内を掘削し、洪水を貯留する。V=約800m³(試算値)

