

- 一宮川の現状を確認し、河川及び背後地の特性について委員間で共有を図るため、現地調査を実施した。

出席： 護岸工事検証会議 江森委員、高橋委員  
災害検証会議 加藤委員、二瓶委員、服部委員  
(随行) 事務局 (千葉県 県土整備部)、茂原市

日時： 令和6年1月12日 (金) 14時～16時10分

箇所： (1) 仮締切り堤防高さ不足の5箇所 ①～⑤  
(2) 八千代橋付近 ⑥



⑤明光橋付近



台風13号直後



④日進橋付近 (右岸から)



⑥八千代橋付近 (写真手前が一宮川)