

千葉豪雨浸水・冠水状況写真(イメージ図)

資料 4




令和8年8月千葉豪雨

冠水・浸水(腰以上)

OID #246

冠水・浸水(腰以上)

水深約50cm以上(床上浸水・車両水没)。車体浮遊やエンジン停止、歩行避難が極めて困難な危険水域です。



写真OID #246

タップで拡大

写真を拡大表示


令和8年8月千葉豪雨

道路上の被災車両

OID #677

道路上の被災車両

道路冠水に進入した自動車が浸水・エンジン停止し、立ち往生や水没に至った被災現場です。



写真OID #677

タップで拡大

写真を拡大表示


令和8年8月千葉豪雨

冠水・浸水(腰以上)

OID #144

冠水・浸水(腰以上)

水深約50cm以上(床上浸水・車両水没)。車体浮遊やエンジン停止、歩行避難が極めて困難な危険水域です。



写真OID #144

タップで拡大

写真を拡大表示