

事故多発箇所における安全対策実施による事故抑止効果 (共同現地診断実施箇所)

事故類型

出会い頭事故が多い


主な事故発生要因として考えられるもの

交差点が認識しづらい

主な安全対策

交差点の明確化

対策実施による事故抑止効果



状況写真



交差点内カラー舗装の実施

その他安全対策
 ・区画線の補修
 ・警戒標識の向き調整
 ・減速ドット線の設置

関連情報

共同現地診断実施年度	令和2年度
路線・箇所・形状	主要地方道富津館山線・館山市・交差点
対策実施機関	千葉県・南房総市・千葉県警察