

事故多発箇所における安全対策実施による事故抑止効果 (共同現地診断実施箇所)

事故類型

横断歩道付近での事故が多い


主な事故発生要因として考えられるもの

交差点の見通しが悪い


主な安全対策

ガードレールをガードパイプに変更

対策実施による事故抑止効果



状況写真



ガードレールを
ガードパイプに変更

その他安全対策

- ・横断時注意の路面表示の設置
- ・減速対策（減速ドット線及び路面表示等）の実施
- ・中央表示（導流帯）の設置
- ・樹木の剪定

関連情報

共同現地診断実施年度	令和3年度
路線・箇所・形状	市町村道・我孫子市・交差点
対策実施機関	我孫子市