事故多発箇所における安全対策実施による事故抑止効果 (共同現地診断実施箇所)

事故類型

出合い頭事故が多い


主な事故発生要因として考えられるもの

交差点の見通しが悪い

主な安全対策

交通規制の新設

対策実施による事故抑止効果



状況写真



関連情報

1 37-2111		
	共同現地診断実施年度	令和元年度
	路線•箇所•形状	市町村道•千葉市若葉区•交差点
	対策実施機関	千葉市•千葉県警察