

第2節 本県における海岸県有保安林の被害状況

旭市から一宮町にかけての九十九里海岸の県有保安林においては、16地区、31ha、約5億円の被害が生じた。(平成24年1月18日現在)

具体的な被害状況は、次のとおり。

- 1 保安林内の水路の護岸、砂丘、防風柵への津波の浸入による施設被害。
- 2 海岸前線部でのクロマツなどがなぎ倒され、また、津波で浸水した箇所では、クロマツなどの立ち枯れが発生。


津波の浸入は、砂丘が低い地域や、海岸へのアクセス道路で砂丘が分断されている箇所、河川からの流入等である。

1 地区別被害一覧表


No	箇所		面積 ha	被害額 千円	被害の状況
	市町村名	大字			
1	旭市	横根	0.62	50,750	防風ネットの倒壊、植栽地冠水・枯死
2	旭市	三川	1.98	29,366	防風柵の倒壊、砂丘損傷、植栽地冠水・枯死
3	旭市	東足洗	1.68	24,647	防風柵の倒壊、砂丘損傷、植栽地冠水・枯死
4	旭市	野中	1.63	24,961	防風柵の倒壊、砂丘損傷、植栽地冠水・枯死
5	旭市	西足洗	0.56	8,105	防風柵の倒壊、植栽地冠水・枯死
6	旭市	足川	1.07	15,581	防風柵の倒壊、植栽地冠水・枯死
7	旭市	井戸野	1.99	29,746	防風柵の倒壊、植栽地冠水・枯死
8	匝瑳市	長谷	6.76	81,118	防風柵の倒壊、植栽地冠水・枯死
9	匝瑳市	栢田	2.37	34,400	植栽地冠水・枯死
10	横芝光町	尾垂	0.02	1,050	砂丘損傷
11	横芝光町	木戸	0.02	1,575	砂丘損傷
12	山武市	蓮沼木	9.32	155,010	防風柵倒壊、護岸工・管理道損傷、砂丘損傷
13	山武市	小松	1.00	14,500	植栽地冠水・枯死
14	山武市	松ヶ谷	1.18	7,434	植栽地冠水・枯死
15	一宮町	新地	0.02	935	防風柵の倒壊
16	一宮町	東浪見	0.48	43,628	側溝の損壊、砂丘損傷、植栽地冠水・枯死
計	16地区		30.70	522,806	

(平成24年1月18日現在)

2 被害箇所位置図、被害状況写真



樹木の倒伏 (旭市)



防風柵の倒壊 (旭市)

砂丘背面の損傷 (旭市)



砂丘の損傷 (横芝光町) アクセス路から流入



植栽地の冠水 (匠瑛市) : 河川から流入



護岸工の損傷 (山武市)