

東京湾における水質・底質の放射性物質モニタリング調査結果 (平成27年度2回目)について

平成28年3月29日
千葉県環境生活部水質保全課
電話 043-223-3818

県では、東京湾の放射性物質の状況を把握するため、水質・底質のモニタリング調査を実施しております。

このたび、平成27年度2回目の調査結果をとりまとめました。

調査結果は、

- ① 水質の放射性セシウムは、全地点で不検出でした。
- ② 底質の放射性セシウムは、不検出～332Bq/kg

であり、前回（平成27年6月）の調査結果と比較して同程度の値でした。

なお、底質の放射性物質は水底にあり、水で放射線が遮蔽されることから、生活圏への影響については、極めて少ないと考えています。

1 調査概要

(1) 調査地点（別図のとおり）

- ① 東京湾流入河川河口部 4 地点
- ② 東京湾北部・中央部 10 地点
- ③ 内房海域等 8 地点

(2) 試料採取期間

平成27年12月1日から平成28年1月29日まで

2 調査結果（詳細は別紙のとおり）

(1) 水質 放射性セシウム(134及び137)は全地点で検出されませんでした。

(2) 底質 放射性セシウム(134及び137の合計)の結果は次のとおりでした。


東京湾流入河川河口部	不検出～332Bq/kg (*不検出～370Bq/kg)
東京湾北部・中央部	不検出～87Bq/kg (*不検出～54Bq/kg)
内房海域等	不検出～153Bq/kg (*不検出～141Bq/kg)

(*は前回(H27年6月)測定結果)

3 その他

次回は、本年6月に調査を実施する予定です。

東京湾調査地点図



東京湾調査地点一覧

No.	区分	地点番号	(北緯)	経度(東経)	調査項目	
					水質	底質
1	流入河川口部	旧江戸川河口部	35° 37' 11"	139° 52' 15"	○	○
2		江戸川河口部	35° 39' 21"	139° 57' 36"	○	○
3		花見川河口部	35° 37' 54"	140° 02' 41"	○	○
4		養老川河口部	35° 32' 36"	140° 03' 57"	○	○
5	北部	M-C 1 (東京湾 1)	浦安沿岸	35° 36' 38"	139° 53' 52"	○
6		M-C 2 (東京湾 4)	市川・船橋沖	35° 36' 26"	139° 58' 02"	○
7		M-C 3 (東京湾 6)	千葉航路	35° 35' 26"	140° 03' 19"	○
8		M-C 4 (東京湾 9)	五井沖	35° 32' 13"	140° 01' 12"	○
9		M-C 5 (東京湾 8)	湾中央	35° 33' 02"	139° 54' 36"	○
10		M-C 6 (東京湾 10)	千葉航路入口	35° 32' 17"	139° 57' 11"	○
11		M-C 7 (東京湾 11)	姉崎沖	35° 29' 53"	139° 59' 08"	○
12		M-C 8 (東京湾 12)	姉崎沿岸	35° 30' 27"	140° 00' 58"	○
13		M-C 9 (東京湾 13)	袖ヶ浦沖	35° 29' 02"	139° 54' 38"	○
14	中央部	M-C 10	盤洲	35° 27' 28"	139° 56' 58"	○
15		C-P 1 (東京湾 14)	木更津沖	35° 25' 29"	139° 51' 46"	○
16		C-P 2 (東京湾 15)	木更津沿岸	35° 24' 07"	139° 51' 47"	○
17		C-P 3 (東京湾 16)	木更津航路	35° 22' 12"	139° 52' 55"	○
18		C-P 4 (東京湾 17)	君津航路	35° 21' 24"	139° 50' 48"	○
19		C-P 5 (東京湾 18)	富津航路	35° 20' 37"	139° 47' 58"	○
20		C-P 6 (東京湾 19)	富津岬下	35° 17' 00"	139° 47' 04"	○
21		C-P 7 (東京湾 20)	上総湊沿岸	35° 14' 24"	139° 50' 02"	○
22		C-P 8	木更津港内	35° 23' 09"	139° 54' 59"	○

東京湾におけるモニタリング調査結果

採取地点 番号	採水日	天候	気温 °C	水深 m	一般項目			水質放射性物質濃度 Bq/L			放射性セシウム			底質放射性物質濃度 Bq/kg(乾泥)	合計
					水温 °C	透明度 m	Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	
旧江戸川河口部	12月1日	晴	15.4	6.1	16.8	2.7	ND	ND	62	270	ND	ND	ND	ND	332
江戸川河口部	12月1日	晴	15.8	4.8	15.9	3.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
花見川河口部	1月29日	一時雨	7.3	3.21	15.3	>30.0	ND	ND	ND	37	ND	ND	ND	ND	237
養老川河口部	12月18日	晴	10.3	0.90	11.0	>30.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
M-C1	12月1日	晴	15.2	7.3	17.3	5.8	ND	ND	ND	20	ND	ND	ND	ND	87
M-C2	12月1日	晴	15.9	10.7	16.5	7.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	53
M-C3	12月1日	晴	16.3	10.9	15.9	6.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
M-C4	12月1日	晴	13.1	15.6	16.2	9.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20
M-C5	12月1日	晴	13.8	17.8	16.4	8.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	29
M-C6	12月1日	晴	13.7	18.5	16.9	9.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
M-C7	12月2日	曇	10.8	16.5	15.7	8.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
M-C8	12月2日	曇	10.9	17.6	15.6	6.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	32
M-C9	12月2日	曇	11.4	20.3	15.7	7.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18
M-C10	12月2日	曇	11.4	9.1	15.5	8.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C-P1	12月2日	曇	11.9	20.2	16.8	7.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C-P2	12月2日	曇	11.8	12.9	16.1	7.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C-P3	12月2日	曇	11.9	14.5	15.8	7.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	41
C-P4	12月2日	曇	12.2	11.1	16.2	6.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	38
C-P5	12月2日	曇	12.2	14.0	15.8	7.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C-P6	12月15日	曇後晴	13.2	12.5	17.3	11.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C-P7	12月15日	曇後晴	12.9	10.5	15.7	6.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C-P8	12月2日	晴	11.9	5.3	16.1	4.7	ND	ND	ND	22	ND	ND	ND	ND	153

・採水は全て表層で行った。

・採泥は底質表面から約3cmまでとした。

ND : 水質 1Bq/L未満 底質10Bq/kg未満

※：河口部は透視度(cm)

【参考】表1 東京湾底質調査結果一覧表

M-C9(東京灣)13

