

公共用水域における水質・底質の放射性物質モニタリング調査結果 (令和3年度2回目)について

令和4年3月25日
千葉県環境生活部水質保全課
電話 043-223-3818

県では、公共用水域（手賀沼・印旛沼流域及び東京湾）における放射性物質の状況を把握するため、水質・底質のモニタリング調査を実施しております。このたび、令和3年度2回目の調査結果をとりまとめました。

調査結果は、

① 水質の放射性セシウムは、全地点で不検出でした。

② 底質の放射性セシウムは、

手賀沼流域 73 ～ 1,860 Bq/kg

印旛沼流域 56 ～ 505 Bq/kg

東京湾 40 ～ 94 Bq/kg

であり、前回(令和3年6月)の調査結果と比較して同程度の値でした。

なお、底質の放射性物質は水底にあり、水で放射線が遮蔽されることから、生活圏への影響については、極めて少ないと考えています。

1 調査概要

(1) 調査地点（別図のとおり）

①手賀沼及び流入河川 29地点（手賀沼20地点、流入河川9地点）

②印旛沼及び流入河川 19地点（印旛沼5地点、流入河川14地点）

③東京湾 4地点（流入河川河口部3地点、内房海域等1地点）

(2) 試料採取期間 令和3年12月7日から12月23日まで

2 調査結果（詳細は別紙のとおり）

(1) 水質 放射性セシウム(134及び137)は全地点で検出されませんでした。

(2) 底質 放射性セシウム(134及び137の合計)の結果は次のとおりでした。

<手賀沼流域>

73 ～ 1,860 Bq/kg（最大値は大津川河口北）

(*前回 120 ～ 1,667 Bq/kg:最大値は大津川河口北)

<印旛沼流域>

56 ～ 505 Bq/kg（最大値は印旛沼船戸大橋下流）

(*前回 58 ～ 537 Bq/kg:最大値は印旛沼船戸大橋下流)

<東京湾>

40 ～ 94 Bq/kg（最大値は花見川河口部）


(*前回 28 ～ 108 Bq/kg:最大値は旧江戸川河口部)

(*前回は、令和3年6月に測定実施)


3 その他

次回は、令和4年6月に調査を実施する予定です。

調査地点図



別図 手賀沼流域調査地点図




手賀沼流域調査地点

NO.	水域名	地点名	市町村
1	亀成川	亀成橋	印西市
2	金山落	名内橋	白井市
3	染井入落	若白毛付近	柏市
4		染井新橋	柏市
5	大津川	下橋	柏市
6		上沼橋	柏市
7		新駒木橋	流山市
8	大堀川	地金堀・大堀川合流前	柏市
9		北柏橋	柏市

NO.	水域名	地点名
10	手賀沼	大堀川河口付近
11		大堀川河口東
12		根戸新田地先
13		大津川河口北
14		大津川河口付近
15		根戸下
16		大津川河口東
17		我孫市新田地先
18		大井新田地先
19		手賀大橋下流
20		手賀大橋下流1km
21		手賀大橋下流2km
22		染井入落河口付近
23		手賀沼中央
24		手賀沼中央北
25		曙橋上流
26		水道橋下流
27		浅間橋下流
28		下手賀沼中央
29		布佐下

別図 印旛沼流域調査地点図




印旛沼流域調査地点

NO.	水域名	地点名	市町村
1	鹿島川	鹿島橋	佐倉市
2	手繰川	無名橋	佐倉市
3		小竹川・小竹付近	佐倉市
4		下志津橋	佐倉市
5	師戸川	師戸橋	印西市
6	神崎川	神崎橋	八千代市
7		白井橋	白井市
8		二重川・こふく橋付近	白井市
9	桑納川	桑納橋	八千代市
10		三咲川・大穴付近	船橋市
11		金堀川・金堀付近	船橋市
12	印旛放水路	八千代橋	八千代市
13	(上流)	ゆらゆら橋	八千代市
14	長門川	長門橋	栄町

NO.	水域名	地点名
15	印旛沼	阿宗橋
16		船戸大橋下流
17		上水道取水口下
18		一本松下
19		北印旛沼中央

別図 東京湾調査地点図



東京湾調査地点

NO.	水域名	地点名	
1	流入河川 河口部	旧江戸川河口部	
2		江戸川河口部	
3		花見川河口部	
4	内房海域等	C-P8	木更津港内

手賀沼流域におけるモニタリング調査結果

○河川水質・底質調査結果一覧

採取地点				採取日	放射性物質濃度(水質) Bq/L		放射性物質濃度(底質) Bq/kg(乾泥)		
NO.	水域名	地点名	市町村		放射性セシウム		放射性セシウム		
					Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	合計
1	亀成川	亀成橋	印西市	12月16日	不検出	不検出	不検出	210	210
2	金山落	名内橋	白井市	12月16日	不検出	不検出	10	220	230
3	染井入落	若白毛付近	柏市	12月14日	不検出	不検出	13	290	303
4		染井新橋	柏市	12月14日	不検出	不検出	不検出	340	340
5	大津川	下橋	柏市	12月14日	不検出	不検出	不検出	130	130
6		上沼橋	柏市	12月14日	不検出	不検出	不検出	300	300
7	大堀川	新駒木橋	流山市	12月21日	不検出	不検出	不検出	73	73
8		地金堀・大堀川合流前	柏市	12月21日	不検出	不検出	16	610	626
9		北柏橋	柏市	12月21日	不検出	不検出	10	280	290

○沼水質・底質調査結果一覧

採取地点			採取日	放射性物質濃度(水質) Bq/L		放射性物質濃度(底質) Bq/kg(乾泥)		
NO.	地点名			放射性セシウム		放射性セシウム		
				Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	合計
10	手賀沼	大堀川河口付近	12月23日	不検出	不検出	23	680	703
11		大堀川河口東	12月23日	不検出	不検出	52	1,600	1,652
12		根戸新田地先	12月23日	不検出	不検出	50	1,200	1,250
13		大津川河口北	12月23日	不検出	不検出	60	1,800	1,860
14		大津川河口付近	12月23日	不検出	不検出	19	530	549
15		根戸下	12月23日	不検出	不検出	53	1,400	1,453
16		大津川河口東	12月23日	不検出	不検出	33	780	813
17		我孫子新田地先	12月23日	不検出	不検出	17	560	577
18		大井新田地先	12月23日	不検出	不検出	41	1,200	1,241
19		手賀大橋下流	12月23日	不検出	不検出	18	460	478
20		手賀大橋下流1km	12月23日	不検出	不検出	12	410	422
21		手賀大橋下流2km	12月23日	不検出	不検出	10	390	400
22		染井入落河口付近	12月23日	不検出	不検出	14	360	374
23		手賀沼中央	12月23日	不検出	不検出	15	540	555
24		手賀沼中央北	12月23日	不検出	不検出	不検出	600	600
25		曙橋上流	12月23日	不検出	不検出	不検出	240	240
26		水道橋下流	12月23日	不検出	不検出	11	270	281
27		浅間橋下流	12月23日	不検出	不検出	不検出	200	200
28		下手賀沼中央	12月23日	不検出	不検出	不検出	320	320
29	布佐下	12月23日	不検出	不検出	不検出	260	260	

・不検出: 水質 1Bq/L未満, 底質 10Bq/kg未満

印旛沼流域におけるモニタリング調査結果

○河川水質・底質調査結果一覧

採取地点				採取日	放射性物質濃度(水質) Bq/L		放射性物質濃度(底質) Bq/kg(乾泥)		
NO.	水域名	地点名	市町村		放射性セシウム		放射性セシウム		
					Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	合計
1	鹿島川	鹿島橋	佐倉市	12月7日	不検出	不検出	不検出	110	110
2	手繰川	無名橋	佐倉市	12月7日	不検出	不検出	10	300	310
3		小竹川・小竹付近	佐倉市	12月14日	不検出	不検出	17	390	407
4	師戸川	下志津橋	佐倉市	12月14日	不検出	不検出	不検出	260	260
5		師戸橋	印西市	12月7日	不検出	不検出	不検出	130	130
6	神崎川	神崎橋	八千代市	12月7日	不検出	不検出	不検出	160	160
7		白井橋	白井市	12月14日	不検出	不検出	不検出	130	130
8		二重川・こぶく橋付近	白井市	12月14日	不検出	不検出	14	370	384
9	桑納川	桑納橋	八千代市	12月7日	不検出	不検出	不検出	170	170
10		三咲川・大穴付近	船橋市	12月21日	不検出	不検出	不検出	220	220
11		金堀川・金堀付近	船橋市	12月21日	不検出	不検出	不検出	99	99
12	印旛放水路 (上流)	八千代橋	八千代市	12月7日	不検出	不検出	16	410	426
13		ゆらゆら橋	八千代市	12月21日	不検出	不検出	13	420	433
14	長門川	長門橋	栄町	12月7日	不検出	不検出	不検出	56	56

○沼水質・底質調査結果一覧

採取地点			採取日	放射性物質濃度(水質) Bq/L		放射性物質濃度(底質) Bq/kg(乾泥)		
NO.	地点名	放射性セシウム		放射性セシウム				
		Cs-134		Cs-137	Cs-134	Cs-137	合計	
15	印旛沼	阿宗橋	12月16日	不検出	不検出	不検出	110	110
16		船戸大橋下流	12月16日	不検出	不検出	15	490	505
17		上水道取水口下	12月16日	不検出	不検出	不検出	260	260
18		一本松下	12月16日	不検出	不検出	不検出	230	230
19		北印旛沼中央	12月16日	不検出	不検出	不検出	220	220

・不検出: 水質 1Bq/L未満, 底質 10Bq/kg未満

東京湾におけるモニタリング調査結果

採取地点			採取日	放射性物質濃度(水質) Bq/L		放射性物質濃度(底質) Bq/kg(乾泥)		
NO.	地点名			放射性セシウム		放射性セシウム		
				Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	合計
1	流入河川 河口部	旧江戸川河口部	12月7日	不検出	不検出	不検出	89	89
2		江戸川河口部	12月7日	不検出	不検出	不検出	51	51
3		花見川河口部	12月21日	不検出	不検出	不検出	94	94
4	内房海域等	C-P8	12月13日	不検出	不検出	不検出	40	40

・不検出: 水質 1Bq/L未満, 底質 10Bq/kg未満

【参考】 表 1 手賀沼流入河川 底質調査結果一覧表

NO.	水域名	地点名	平成24年度			平成25年度				平成26年度				平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度	
			1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
7	大堀川	新駒木橋	11,900	2,800	2,610	5,200	1,110	355	537	1,900	2,040	1,710	520	1,230	412	486	740	650	145	36	283	204	1,171
8	大堀川	地金堀・大堀川合流前	7,400	2,510	3,200	4,700	4,800	3,150	3,090	3,010	2,280	2,390	2,290	1,270	1,440	1,660	920	990	1,220	830	868	656	858
9	大堀川	北柏橋	4,500	3,700	3,000	3,400	2,220	1,230	950	1,080	1,230	820	1,080	1,430	1,360	820	700	412	375	645	377	510	937
5	大津川	下橋	1,340	960	1,040	760	500	298	369	282	440	650	374	304	449	239	172	251	111	82	140	226	130
6	大津川	上沼橋	4,400	1,690	1,700	2,070	2,200	1,330	1,030	1,260	870	990	900	1,000	580	623	597	625	467	471	466	483	482
3	染井入落	若白毛付近	3,700	2,380	2,170	1,000	1,330	2,280	1,930	1,120	940	770	720	790	730	435	573	482	332	582	386	329	479
4	染井入落	染井新橋	3,300	2,200	2,230	2,220	2,240	1,350	1,530	1,070	1,190	860	860	1,000	440	576	662	439	344	284	422	270	284
2	金山落	名内橋	1,290	2,700	1,530	1,210	1,080	1,370	920	880	720	710	520	430	373	476	355	374	381	290	293	269	224
1	亀成川	亀成橋	3,400	6,000	5,200	1,630	2,350	410	800	840	790	700	810	620	474	586	599	560	525	885	530	365	130
	大堀川	新橋	3,400	1,170	2,300	1,510	159	330	690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大堀川	昭和橋	2,480	1,050	1,530	730	265	810	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO.	水域名	地点名	令和2年度		令和3年度		備考
			1回目	2回目	1回目	2回目	
7	大堀川	新駒木橋	371	672	337	73	
8	大堀川	地金堀・大堀川合流前	844	681	771	626	
9	大堀川	北柏橋	389	302	320	290	
5	大津川	下橋	77	91	120	130	
6	大津川	上沼橋	338	399	300	300	
3	染井入落	若白毛付近	160	304	417	303	
4	染井入落	染井新橋	130	325	260	340	
2	金山落	名内橋	243	302	200	230	
1	亀成川	亀成橋	214	283	210	210	
	大堀川	新橋	-	-	-	-	平成25年度で終了
	大堀川	昭和橋	-	-	-	-	平成25年度で終了

・不検出：10Bq/kg未満

【参考】 表2 手賀沼 底質調査結果一覧表

(単位: Bq/kg)

No.	地点名	平成24年度			平成25年度				平成26年度				平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度	
		1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
10	大堀川河口付近	11,000	15,300	8,500	5,900	7,900	7,400	5,700	2,180	4,000	1,850	1,930	1,130	2,450	1,660	1,630	3,660	2,110	1,100	795	1,066	735
11	大堀川河口東	-	-	-	-	-	-	-	7,900	4,400	6,000	6,600	5,700	4,670	4,960	4,420	3,750	3,120	3,520	3,160	3,000	2,440
12	根戸新田地先	-	-	-	-	-	-	-	4,200	3,310	3,710	3,150	3,270	2,670	2,130	2,290	2,180	1,910	1,870	1,940	1,392	1,492
13	大津川河口北	-	-	-	-	-	-	-	4,800	6,000	4,200	4,270	3,950	3,780	3,210	2,760	2,600	2,350	2,650	2,270	2,140	2,030
14	大津川河口付近	12,200	11,600	12,200	2,540	9,800	7,600	6,300	1,220	3,630	2,010	1,670	2,150	2,690	1,640	1,500	1,260	1,220	759	1,195	627	911
15	根戸下	6,000	8,000	9,100	5,700	6,500	5,700	5,800	5,700	4,800	4,500	4,500	4,120	3,430	3,090	2,900	3,110	2,340	2,330	2,050	2,140	1,810
16	大津川河口東	-	-	-	-	-	-	-	1,030	3,050	980	680	1,060	532	700	1,020	319	324	450	622	249	213
17	我孫子新田地先	-	-	-	-	-	-	-	2,580	790	2,350	3,070	1,520	1,820	900	900	1,810	1,440	1,640	1,047	1,390	1,388
18	大井新田地先	-	-	-	-	-	-	-	4,000	3,100	3,290	3,340	2,860	2,580	2,130	2,100	2,150	1,680	1,320	1,200	1,610	1,499
19	手賀大橋下流	1,260	2,420	1,800	3,500	1,740	1,430	1,660	3,130	1,490	1,320	1,530	1,020	429	800	850	750	776	710	600	463	641
20	手賀大橋下流1km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	1,080	870	780	810	871	637	634	649
21	手賀大橋下流2km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150	1,010	950	780	776	510	649	639	524	479
22	染井入落河口付近	1,660	1,670	1,470	2,210	1,360	1,450	1,660	1,220	1,110	1,050	1,280	1,020	960	840	880	655	610	454	441	401	509
23	手賀沼中央	1,000	1,430	1,290	1,630	1,480	1,420	1,690	1,290	1,450	1,160	1,390	1,280	1,100	1,120	1,100	950	834	785	804	748	700
24	手賀沼中央北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,280	1,250	1,120	1,120	990	831	967	752	723	748
25	曙橋上流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,990	600	557	1,130	1,000	499	762	496	706	254
26	水道橋下流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,020	950	1,680	531	299	1,110	320	878	1,055	555
27	浅間橋下流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650	504	379	320	305	298	200	313	206	233
28	下手賀沼中央	650	1,020	1,220	730	640	590	630	520	510	460	590	520	413	443	548	530	632	403	402	472	518
29	布佐下	540	790	1,260	1,300	840	1,600	740	820	640	500	570	1,140	517	589	468	390	378	422	465	382	319

No.	地点名	令和2年度		令和3年度		備考
		1回目	2回目	1回目	2回目	
10	大堀川河口付近	645	1,049	406	703	
11	大堀川河口東	2,520	1,875	1,545	1,652	平成26年度から測定
12	根戸新田地先	1,166	1,260	1,042	1,250	平成26年度から測定
13	大津川河口北	1,794	1,685	1,667	1,860	平成26年度から測定
14	大津川河口付近	568	490	1,009	549	
15	根戸下	1,810	1,668	1,562	1,453	
16	大津川河口東	252	543	190	813	平成26年度から測定
17	我孫子新田地先	1,268	1,157	983	577	平成26年度から測定
18	大井新田地先	1,592	1,368	1,241	1,241	平成26年度から測定
19	手賀大橋下流	692	730	447	478	
20	手賀大橋下流1km	502	765	566	422	平成27年度から測定
21	手賀大橋下流2km	423	554	414	400	平成27年度から測定
22	染井入落河口付近	475	456	510	374	
23	手賀沼中央	609	715	646	555	
24	手賀沼中央北	462	634	581	600	平成27年度から測定
25	曙橋上流	993	497	551	240	平成27年度から測定
26	水道橋下流	739	788	330	281	平成27年度から測定
27	浅間橋下流	284	282	240	200	平成27年度から測定
28	下手賀沼中央	423	418	333	320	
29	布佐下	433	294	252	260	

・不検出：10Bq/kg未満

【参考】 表3 印旛沼流入河川 底質調査結果一覧表

(単位: Bq/kg)

NO.	水域名	地点名	平成24年度			平成25年度				平成26年度				平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度	
			1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
10	桑納川	三咲川・大穴付近	2,590	2,640	2,190	940	1,310	930	1,170	1,120	740	740	690	610	600	627	410	427	342	320	315	293	265
11	桑納川	金堀川・金堀付近	3,200	2,070	1,580	1,090	1,870	1,300	1,380	1,370	940	830	840	830	301	336	432	465	403	368	308	290	28
9	桑納川	桑納橋	1,590	1,870	810	960	960	370	460	400	410	345	690	318	295	225	240	275	290	309	284	237	163
13	印旛放水水路 (上流)	ゆらゆら橋	4,600	2,310	2,130	1,360	2,580	2,570	3,360	2,200	660	1,260	1,650	1,610	1,710	1,190	1,760	1,050	802	1,100	1,082	505	675
12	印旛放水水路 (上流)	八千代橋	4,400	390	1,450	850	1,150	1,410	1,540	1,210	1,210	1,310	1,060	1,160	760	820	588	970	831	825	576	585	443
7	神崎川	白井橋	1,060	940	1,280	1,020	1,110	320	370	400	321	620	379	473	363	298	272	287	202	242	281	291	180
8	神崎川	二重川・こふく橋付近	3,000	1,940	2,290	2,410	1,280	1,420	1,670	1,370	1,260	1,090	1,030	940	1,020	930	1,060	667	800	801	403	697	658
6	神崎川	神崎橋	1,420	1,600	2,050	1,620	1,630	800	910	710	420	450	520	429	487	502	484	581	355	562	363	368	279
3	手繰川	小竹川・小竹付近	1,760	950	1,630	830	340	1,120	1,240	760	940	670	760	470	780	760	350	309	457	314	473	130	234
4	手繰川	下志津橋	1,510	1,080	930	1,070	1,340	870	670	610	440	820	600	580	423	512	390	476	359	347	360	245	321
2	手繰川	無名橋	2,270	1,910	2,130	1,630	1,480	1,290	1,100	1,250	1,050	920	520	830	710	830	577	704	345	652	344	373	448
5	師戸川	師戸橋	1,770	900	1,090	1,490	1,770	132	370	430	470	280	411	394	189	235	162	159	144	166	195	285	170
1	鹿島川	鹿島橋	176	153	174	178	258	44	610	107	121	135	89	102	59	28	127	147	224	141	133	164	78
14	長門川	長門橋	259	232	209	165	246	211	197	164	151	131	152	115	88	89	108	101	66	81	72	64	96
	高崎川	竜灯橋	216	310	370	370	350	194	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鹿島川	岩富橋	189	231	249	203	158	119	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	神崎川	小池橋	1,040	1,400	2,010	1,050	950	570	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	桑納川	睦橋	1,350	1,000	1,020	670	910	460	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO.	水域名	地点名	令和2年度		令和3年度		備考
			1回目	2回目	1回目	2回目	
10	桑納川	三咲川・大穴付近	210	252	260	220	
11	桑納川	金堀川・金堀付近	67	93	130	99	
9	桑納川	桑納橋	170	140	140	170	
13	印旛放水水路 (上流)	ゆらゆら橋	485	558	394	433	
12	印旛放水水路 (上流)	八千代橋	446	348	496	426	
7	神崎川	白井橋	170	220	200	130	
8	神崎川	二重川・こふく橋付近	486	419	405	384	
6	神崎川	神崎橋	315	281	306	160	
3	手繰川	小竹川・小竹付近	285	170	314	407	
4	手繰川	下志津橋	253	313	303	260	
2	手繰川	無名橋	420	366	383	310	
5	師戸川	師戸橋	232	180	190	130	
1	鹿島川	鹿島橋	56	130	130	110	
14	長門川	長門橋	74	61	58	56	
	高崎川	竜灯橋	-	0			平成25年度で終了
	鹿島川	岩富橋	-	-			平成25年度で終了
	神崎川	小池橋	-	-			平成25年度で終了
	桑納川	睦橋	-	-			平成25年度で終了

・不検出：10Bq/kg未満

【参考】 表 4 印旛沼 底質調査結果一覧表

(単位: Bq/kg)

NO.	水域名	地点名	平成24年度			平成25年度				平成26年度				平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度	
			1回目	2回目	3回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
15	印旛沼	阿宗橋	570	1,060	1,080	870	900	119	95	255	213	175	419	221	297	298	442	182	202	168	194	310	73
16	印旛沼	船戸大橋下流	650	3,300	2,680	2,260	2,040	1,450	1,820	1,670	1,580	1,310	1,310	1,370	1,240	730	1,120	800	199	720	815	680	766
17	印旛沼	上水道取水口下	1,050	920	1,130	880	930	740	1,000	930	1,060	880	630	680	710	535	560	497	535	393	381	405	435
18	印旛沼	一本松下	900	880	670	800	650	700	690	640	560	550	500	540	464	441	415	419	516	359	365	263	296
19	印旛沼	北印旛沼中央	770	450	520	590	570	480	450	460	349	390	367	367	383	317	380	357	379	323	330	313	255

NO.	水域名	地点名	令和2年度		令和3年度		備考
			1回目	2回目	1回目	2回目	
15	印旛沼	阿宗橋	120	120	230	110	
16	印旛沼	船戸大橋下流	477	565	537	505	
17	印旛沼	上水道取水口下	357	365	307	260	
18	印旛沼	一本松下	276	261	250	230	
19	印旛沼	北印旛沼中央	264	263	264	220	

・不検出：10Bq/kg未満

--	--	--

【参考】 表5 東京湾北部・中央部 底質調査結果一覧表

(単位: Bq/kg)

地点 番号	調査地点名		平成24年度		平成25年度				平成26年度				平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度	
			1回目	2回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
1	旧江戸川河口部		—	31	52	420	460	44	86	189	30	17	370	332	219	259	196	194	156	153	157	72
2	江戸川河口部		—	126	70	18	28	125	30	不検出	12	16	26	不検出	136	不検出	77	181	72	133	81	67
3	花見川河口部		—	不検出	不検出	124	1380	232	267	367	640	236	221	237	128	173	115	288	135	172	110	130
4	養老川河口部		—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5	M-C1(東京湾1)	浦安沿岸	35	11	38	59	48	46	41	24	不検出	97	16	87	19	不検出	19	53	23	不検出	13	20
6	M-C2(東京湾4)	市川・船橋沖	38	26	76	58	44	50	26	53	25	47	19	53	不検出	不検出	26	30	21	23	26	17
7	M-C3(東京湾6)	千葉航路	49	15	35	65	12	14	44	23	不検出	18	16	不検出	不検出	不検出	11	18	14	不検出	不検出	不検出
8	M-C4(東京湾9)	五井沖	38	不検出	12	30	38	56	44	38	23	20	不検出	20	不検出	不検出	22	17	26	22	18	25
9	M-C5(東京湾8)	湾中央	127	15	61	41	53	96	70	50	54	119	32	29	144	不検出	20	24	30	21	28	37
10	M-C6(東京湾10)	千葉航路入口	85	不検出	88	124	69	52	63	61	50	36	不検出	不検出	不検出	不検出	17	23	17	不検出	38	27
11	M-C7(東京湾11)	姉崎沖	41	20	88	118	53	82	67	98	55	61	不検出	不検出	25	21	22	16	25	不検出	25	15
12	M-C8(東京湾12)	姉崎沿岸	15.8	21	51	62	26	不検出	49	43	17	27	54	32	39	不検出	24	28	21	不検出	21	38
13	M-C9(東京湾13)	袖ヶ浦沖	46	13	22	14	19	14	20	14	24	21	27	18	不検出	不検出	13	15	不検出	不検出	20	不検出
14	M-C10(盤洲)	盤洲	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

地点 番号	調査地点名	令和2年度		令和3年度		備考	
		1回目	2回目	1回目	2回目		
1	旧江戸川河口部	83	162	108	89		
2	江戸川河口部	108	115	62	51		
3	花見川河口部	183	95	69	94		
4	養老川河口部	不検出	不検出	—	—	令和2年度で終了	
5	M-C1(東京湾1)	浦安沿岸	不検出	不検出	—	—	令和2年度で終了
6	M-C2(東京湾4)	市川・船橋沖	不検出	14	—	—	令和2年度で終了
7	M-C3(東京湾6)	千葉航路	不検出	不検出	—	—	令和2年度で終了
8	M-C4(東京湾9)	五井沖	15	17	—	—	令和2年度で終了
9	M-C5(東京湾8)	湾中央	27	27	—	—	令和2年度で終了
10	M-C6(東京湾10)	千葉航路入口	27	23	—	—	令和2年度で終了
11	M-C7(東京湾11)	姉崎沖	29	不検出	—	—	令和2年度で終了
12	M-C8(東京湾12)	姉崎沿岸	23	23	—	—	令和2年度で終了
13	M-C9(東京湾13)	袖ヶ浦沖	15	15	—	—	令和2年度で終了
14	M-C10(盤洲)	盤洲	不検出	不検出	—	—	令和2年度で終了

・不検出：10Bq/kg未満

【参考】 表6 東京湾内房海域等 底質調査結果一覧表

(単位: Bq/kg)

地点番号	調査地点名		平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度	
			H24.7月	H24.8月	1回目	2回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	3回目	4回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
15	C-P1(東京湾14)	木更津沖	12	不検出	12	不検出	37	17	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
16	C-P2(東京湾15)	木更津沿岸	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	22	不検出	不検出	不検出
17	C-P3(東京湾16)	木更津航路	63	不検出	63	27	90	18	82	70	62	44	33	54	22	41	不検出	33	48	19	不検出	22	37	14
18	C-P4(東京湾17)	君津航路	100	不検出	100	16	68	91	162	39	105	72	不検出	66	不検出	38	26	49	30	不検出	28	22	23	22
19	C-P8	木更津港内	110	不検出	110	129	300	275	254	184	192	208	208	139	141	153	115	106	115	110	48	42	42	61

地点番号	調査地点名		令和2年度		令和3年度		備考
			1回目	2回目	1回目	2回目	
15	C-P1(東京湾14)	木更津沖	13	不検出	—	—	令和2年度で終了
16	C-P2(東京湾15)	木更津沿岸	不検出	不検出	—	—	令和2年度で終了
17	C-P3(東京湾16)	木更津航路	34	37	—	—	令和2年度で終了
18	C-P4(東京湾17)	君津航路	45	35	—	—	令和2年度で終了
19	C-P8	木更津港内	64	31	28	40	

・不検出 : 10Bq/kg未満